

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов;: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы
5	пандусы	имеется лифтовое оборудование и подъемники для инвалидов
6	подъемные платформы (аппарели)	имеются
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить горизонтальные завершения поручня на высоте

		85-95 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, изменить высоту верхних поручней до 85-95 см., установить нижние поручни, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, установить опорные поручни с обеих сторон
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., увеличить ширину тактильной направляющей полосы осязаемая ногой или тростью до 30 см., установить опорные поручни, установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м. с выступом 12 см), установить настенные поручни, предусмотреть переносное или закрепленное на стене складное кресло
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, установить тактильную полосу перед маршем,
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и

		увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в

	оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет

11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, , сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить горизонтальные завершения поручня на высоте 85-95 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, изменить высоту верхних поручней до 85-95 см., установить нижние поручни, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, установить опорные поручни с обеих сторон;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие</p>	

тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., увеличить ширину тактильной направляющей полосы осязаемая ногой или тростью до 30 см., оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., увеличить ширину тактильной направляющей полосы осязаемая ногой или тростью до 30 см., оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., установить опорные поручни, установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м. с выступом 12 см), установить опорные поручни, оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м. с выступом 12 см), установить опорные поручни, оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м. с выступом 12 см), установить опорные поручни, оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., установить настенные поручни, предусмотреть переносное или закрепленное на стене складное кресло;

Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания;

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить речевые информаторы, разместить тактильную информацию на поручнях лестниц, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте

80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами.	
---	--

 <*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы _____ Сидра - Ступова С.В.
 (Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____ Президент АОС ВОИ ММГ
 (Должность, Ф.И.О.)

Рарогосов В.В. _____
 (Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте _____ Сидра - Ступова С.В.
 (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г.
 (протокол № _____)
 Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г. _____

